

И.о. директора МАУ ДО «СП № 1»
Н.И. Стефанова
«20» апреля 2026 год



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта инфраструктуры (ОИ)
№ 01/2026**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 1»
- 1.2. Адрес объекта Нижегородская область, город Кстово, ул.Кстовская, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 1191,3 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15 180 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2025, капитального* _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 1», МАУ ДО «СП № 1»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Нижегородская область, город Кстово, ул. Кстовская, д.1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация Кстовского муниципального округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 603005, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 15а, 3 этаж

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое) Физическая культура и спорт
- 2.2. Виды оказываемых услуг - дополнительное образование детей и взрослых
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 432 _____

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____
нет _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус маршрута 272, 273, 225, 60

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. перепады высоты на пути: *есть, нет* - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - нет

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.4. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: в целях полного обеспечения доступности объекта для инвалидов и других МГН требуется обустройство в порядке текущего ремонта.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п / п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2026-2028
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» апреля 2026 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 01/2026 от «20» апреля 2026 г.
3. Решения Комиссии _____ от «20» апреля 2026 г.

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 01/2026 от «20» апреля 2026 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**МАУ ДО «СП № 1»г. Кстово, ул. Кстовская, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	Отсутствует зона парковки (стоянки) автомобиля инвалида. Отсутствует разметка мест для транспорта инвалидов.	К К, О	Адаптировать согласно п.4.2.1., п.4.2.2., п.4.2.4., п.4.2.5. СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы учреждения	все	Адаптировать согласно п.4.1.3. СП 59.13330.2012	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 01/2026 от «20» апреля 2026 г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**МАУ ДО «СП № 1».г. Кстово, ул. Кстовская, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	1,2	Отсутствует выделение цветом или фактурой краевых ступеней. Отсутствуют предупредительные тактильные полосы перед лестницей. Высота подступенки не соответствует требованиям СП. Отсутствуют поручни.	О, С все	Адаптировать согласно п.4.1.12., п.5.1.2. СП 59.13330.2012; п.5.3.3.-5.3.6. ГОСТ Р 51261 99	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус.	все	Адаптировать согласно п.4.1.14, п.4.1.15., п.5.2.14. СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	1,2	Нарушений и замечаний нет.	все	Работ по адаптации не требуется	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	-	3,4	Нарушений и замечаний нет.	все	Работ по адаптации не требуется	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть	-	4	Нарушений и замечаний нет.	все	Работ по адаптации не требуется	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ-И	-		Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 01/2026 от «20» апреля 2026

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МАУ ДО «СП № 1».г. Кстово, ул. Кстовская, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Отсутствуют горизонтальные поручни	все	Адаптировать согласно п.5.4.2., п.5.4.3. СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	5,6	Ширина дверного проема не соответствует требованиям СП	К	Адаптировать согласно п.5.1.4., п.5.1.5., п.5.2.4. СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Нарушений и замечаний нет	-	Работ по адаптации не требуется	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И	-		Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МАУ ДО «СП № 1».г. Кстово, ул. Кстовская, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-					
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет	-		-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-			-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-			-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-		

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**МАУ ДО «СП № 1»,г. Кстово, ул. Кстовская, д.1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-		Туалетная комната не отвечает требованиям СП.	все	Адаптировать согласно п.5.5.7., п.5.3.3., п.5.3.8. СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствуют информирующие обозначения помещений. Габариты уборной, высота розеток и выключателей не соответствует требованиям СП. Отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Водопроводные краны не соответствуют требованиям СП. Отсутствует система двусторонней связи.	все	Адаптировать согласно п.5.4.2., п.5.3.6., п.5.3.3., п.5.1.4., п.5.5.7. СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	7,8	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 01/2026 от «20» апреля 2026

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**МАУ ДО «СП № 1».г. Кстово, ул. Кстовская, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Визуальная информация не соответствует требованиям СП.	все	Адаптировать согласно	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Нарушений и замечаний нет	Г	Работа по адаптации не требуется	Не нуждается
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют.	С	Адаптировать согласно П.6.5.12	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Система информации выполнена не в полном объеме, не является комплексной и не соответствует требованиям СП.	все	Адаптировать согласно	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте		-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Порядку проведения паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории Нижегородской области

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ,**представленная** Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 1»

(наименование органа, ведомства, наименование организации, учреждения и т.д.)

№ п/п	1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	Полное и сокращенное (в соответствии с уставными документами) наименование организации собственника (пользователя) ОИ	Юридический и фактический адрес организации собственника (пользователя) ОИ	№ паспорта доступности ОИ	Телефон для справок (с кодом города), адрес эл.почты, адрес офиц.сайта (при наличии), режим работы организации собственника (пользователя) ОИ	Форма собственности	Вышестоящая организация (учредитель)	Географические координаты места нахождения ОИ (широта, долгота)	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПР (да, нет)
1	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 1»	Нижегородская область, город Кстово, ул.Кстовская, д.1	4	8(831-45) 2-10-13	В оперативном управлении	Администрация Кстовского муниципального округа	8	9	10	11	12

Примечание: Информация об ОСИ (разделы по строкам) формируется руководителями ведомственных ОСИ и органами муниципальной власти в виде списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел - объекты образования

3 раздел - объекты социальной защиты населения

4 раздел - объекты физической культуры и спорта

5 раздел - объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел - объекты торговли и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

И.о. директора МАУ ДО «СШ № 1»
Н.И. Стефанова
«20» апреля 2026 год



АНКЕТА
(информация об объекте инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 01/2026

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта стадион МАУ ДО «СШ № 1»
- 1.2. Адрес объекта 607650 Нижегородская область, город Кстово, ул.Кстовская, ул.Кстовская, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
— отдельно стоящее здание 1 этаж, 1191,3 кв.м.
— часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
— наличие прилегающего земельного участка 15180 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026, капитального – _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 1»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 607650, Нижегородская область, город Кстово, ул.Кстовская, д.1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация города Нижнего Новгорода
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 603005, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 15а, 3 этаж

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое) - физическая культура и спорт
- 2.2. Виды оказываемых услуг - дополнительное образование детей и взрослых
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус маршрута 272, 273, 225, 60

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 перепады высоты на пути: *есть, нет* – нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* – нет

3.3. Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности Нижегородской области согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МАУ ДО «СП № 1»
Н.И. Стефанова
«20» апреля 2026 год



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)
№ 01/2026**

«20» апреля 2026 год

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Нежилое здание
- 1.2. Адрес объекта 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Кстовская, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 1191,3 кв.м
 - часть здания из - этажей (или на 1 этаже), - кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15 180 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 1», МАУ ДО «СП № 1»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Кстовская, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дополнительное образование детей и взрослых

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус маршрута № 60, 272, 273, 225 до остановки «АКАДЕМИЯ САМБО»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2026-2028 год
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на «Комиссии по рассмотрению вопросов проведения паспортизации, принятию решений о приоритетности проведения анкетирования и обследования объектов инфраструктуры на территории Кстовского района»

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) администрация города Нижнего Новгорода

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области: <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании

на 2 л.

на 2 л.

на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:

И.о. директора МАУ ДО «СП № 1»

 Н.И. Стефанова

Члены рабочей
группы:

Инструктор-методист

 О.Т. Кулумбегова

Старший инструктор-методист
физкультурно-спортивной организации

 Т.В. Шумилкина

Заместитель директора

 А.В. Давыдов

В том числе:

Представители организации,
расположенной на объекте: